

" Alu " Klima # Lift # Serwis # Z Niemiec # Atrakcyjny Wygląd

24 444 PLN



Marka	Volkswagen	Model	Polo
Typ nadwozia	Auto miejskie	Typ paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2013	Przebieg	163000
Kolor	Czarny	Pojemność skokowa	1197
Moc	90	Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła	Emisja co2	113
Kraj pochodzenia	Niemcy	Pierwszy właściciel	Tak
Bezwypadkowy	Tak	Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5	Liczba drzwi	5

Radio	Klimatyzacja manualna	Tapicerka materiałowa	Kierownica skórzana
Dźwignia zmiany biegów wykończona ...	Elektryczne szyby przednie	Przyciemniane tylne szyby	Podgrzewane lusterka boczne
Kontrola trakcji	Wspomaganie ruszania pod górę- Hill ...	Światła do jazdy dziennej	System Start/Stop
Wspomaganie kierownicy	Felgi aluminiowe 15	ABS	ESP
System wspomagania hamowania	Poduszka powietrzna kierowcy	Poduszka powietrzna pasażera	Kurtyny powietrzne - przód
Boczne poduszki powietrzne - przód	Isofix (punkty mocowania fotelika dzie...		

VW Polo
2013r
1.2-Ben 66KW 90KM
Serwis
Klimatronik
el.szyby
el.lusterka
komputer pokładowy
abs
esp
poduszki powietrzne
Atrakcyjny wygląd
Samochód sprowadzony z Niemiec