



"M Pakiet"Alu"Serwis"Klimatronik"Z Niemiec"Bezwypadek"Z Niemiec

44 999 PLN



Marka	BMW	Model	X1
Typ nadwozia	SUV	Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2014	Przebieg	157000
Kolor	Biały	Pojemność skokowa	1995
Moc	116	Skrzynia	Manualna
Napęd	4x4 (dołączany automatycznie)	Emisja co2	153
Kraj pochodzenia	Niemcy	Data pierwszej rejestracji	2014-12-16
Numer rejestracyjny pojazdu	XXXXX	Pierwszy właściciel	Tak
Bezwypadkowy	Tak	Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5	Liczba drzwi	5

- Radio

Sportowe fotele - przód

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Podgrzewane lusterka boczne

Lampy przeciwmgielne

Felgi aluminiowe 17

Elektroniczny system rozdziału siły ha...

Boczna poduszka powietrzna kierowcy

Isofix (punkty mocowania fotelika dzie...
- Gniazdo USB

Podłokietniki - przód

Dźwignia zmiany biegów wykończona ...

Elektryczne szyby tylne

Kontrola trakcji

System Start/Stop

Opony zimowe

Poduszka powietrzna kierowcy

Boczne poduszki powietrzne - przód
- Klimatyzacja manualna

Kierownica sportowa

Keyless Go

Przyciemniane tylne szyby

Automatyczna kontrola zjazdu ze stoku...

Elektroniczna kontrola ciśnienia w opo...

ABS

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - tył
- Tapicerka materiałowa

Kierownica ze sterowaniem radia

Czujnik deszczu

Lusterka boczne ustawiane elektrycznie

Czujnik zmierzchu

Wspomaganie kierownicy

ESP

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - tył

Bmw X1
Auto wyprodukowane w 2014 roku
Napędzany silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2.0 i mocy 116KM

Udokumentowany przebieg 157.000km
Auto kupione od pierwszego właściciela w Niemczech

Samochód po przyjeździe do Polski, przeszedł duży przegląd, dodatkowo wykonany serwis olejowy

- Wyposażenie:
- PODGRZEWANE FOTELE
 - CZUJNIKI PARKOWANIA PRZÓD-TYŁ
 - KLIMATRONIK DWUSTREFOWY
 - TEMPOMAT
 - x4 ELEKTRYCZNE SZYBY
 - ELEKTRYCZNIE REGULOWANE I SKŁADANE LUSTERKA ZEWNĘTRZNE
 - KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA
 - WELUROWA TAPICERKA
 - SYSTEM START-STOP..ITD...