

## " Alu " Klima # Lift # Serwis # Z Niemiec # Atrakcyjny Wygląd

24 444 PLN



Marka	Volkswagen	Model	Polo
Typ nadwozia	Kompakt	Typ paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2013	Przebieg	163000
Kolor	Czarny	Pojemność skokowa	1197
Moc	90	Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła	Emisja co2	113
Kraj pochodzenia	Niemcy	Pierwszy właściciel	Tak
Bezwygodowy	Tak	Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5	Liczba drzwi	5

- Radio
- Dźwignia zmiany biegów wykończona ...
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie kierownicy
- System wspomagania hamowania
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Klimatyzacja manualna
- Elektryczne szyby przednie
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill ...
- Felgi aluminiowe 15
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Isofix (punkty mocowania fotelika dzie...
- Tapicerka materiałowa
- Przyciemniane tylne szyby
- Światła do jazdy dziennej
- ABS
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kierownica skórzana
- Podgrzewane lusterka boczne
- System Start/Stop
- ESP
- Kurtyny powietrzne - przód

VW Polo  
2013r  
1.2-Ben 66KW 90KM  
Serwis  
Klimatronik  
el.szyby  
el.lusterka  
komputer pokładowy  
abs  
esp  
poduszki powietrzne  
Atrakcyjny wygląd  
Samochód sprowadzony z Niemiec