



7 Os" 2.0 TDCI 240KM # Navi # Automat # Serwis # Idealny # Stan #

84 444

PLN

Dane kontaktowe



www:
mat-auto.com.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Wyświetlacz typu Head-Up
- Ekran dotykowy
- Dostęp do internetu
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Tapicerka materiałowa
- Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - pa...
- Sportowe fotele - przód
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Zmiana biegów w kierownicy
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skó...
- Keyless Go
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Park Assistant - asystent parkowania
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lane assist - kontrola zmiany pasa ruchu
- Kontrola trakcji
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Asystent świateł drogowych
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Lampy tylne w technologii LED
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 18
- Opony letnie
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału siły hamo...
- System wspomagania hamowania
- Asystent pasa ruchu
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan pasażera
- Kurтины powietrzne - przód
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurтины powietrzne - tył
- Boczne poduszki powietrzne - tył
- System zabezpieczający podczas dachow...

Marka	Ford
Model	S-Max
Typ nadwozia	Minivan
Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2018
Przebieg	137000
Kolor	Szary
VAT marża	Tak
Pojemność skokowa	1997
Moc	240
Skrzynia	Automatyczna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	144
Kraj pochodzenia	Niemcy
Data pierwszej rejestracji	2018-11-15
Numer rejestracyjny pojazdu	XXXXX
Pierwszy właściciel	Tak
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	7
Liczba drzwi	5

